



Epóxi Base Água Eco

Premium - Brilhante - Exterior - Interior
Madeiras e Metais

O Epóxi Base Água Eco Veloz é um produto a base d'água monocomponente de fácil aplicação, acabamentos brilhante e acetinado, baixo odor, secagem rápida, antimfo e que tem como grande vantagem a formação de uma película de alta dureza que repele a água, deixando a superfície resistente as intempéries sem a ocorrência de calcinação após seco. Pode ser aplicado em diversas superfícies, externas e internas (azulejos, pastilhas, vidros, reboco com massa acrílica, pisos de concreto e de cimento, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas). O desempenho e o rendimento do Epóxi Base Água Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: Diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistolas (áreas grandes), e pincel de cerdas macias (áreas pequenas).

SUPERFÍCIE



Madeiras, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, PVC e repintura sobre alvenaria.

DILUIÇÃO



Pincel e Rolo de Lã/Espuma:

Diluir com água potável até 10%.

Pistola: Diluir até 20% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol² em camadas finas e bem distribuídas.



RENDIMENTO



Rende acima de 18 m², para lata de 3,6L.

Acabados por embalagem.

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos, com intervalo de 2 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



1 hora ao toque
4 horas entre demãos
12 horas final
72 horas em pisos

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Superfícies já pintadas com epóxi

Se a pintura anterior estiver em boas condições, remover graxas, gorduras e outros contaminantes. Lixar (grana 180/240), eliminar o pó com um pano úmido e aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz com a diluição indicada. Superfícies em más condições, deve-se remover a pintura antiga e pintar novamente.

Alvenaria

Para superfícies de reboco e concreto, aguardar a secagem e cura de no mínimo 30 dias. Devem-se apresentar firmes, bem agregadas e isentas de cal. Aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixe secar e aplique as demãos posteriores com a diluição indicada.

Pisos de Cimento queimado

Deverão sofrer tratamento prévio com solução a 10% em volume de ácido muriático antes da pintura. Neste caso, enxaguar bem a superfície com água e deixar secar. Em seguida, aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixar secar e em seguida aplicar as demãos posteriores com a diluição indicada.

Alumínio e Aluminizado

Eliminar toda a gordura, graxas ou outros contaminantes e aplicar o Epóxi Base Água Veloz com a diluição indicada diretamente sobre a superfície, sem necessidade de aplicação prévia de fundo.

Azulejos, pastilhas e vidro

Lavar com água e sabão para remover gorduras, graxas entre outros, deixe secar. Aplicar o Epóxi Base Água Veloz. Cuidado especial à limpeza de azulejos de cozinha e às regiões de rejunte, devido ao excesso de incrustação de gordura.

Pisos de Concreto

Deverão estar totalmente secos e curados por pelo mínimo 30 dias, perfeitamente limpos, livres de graxa, óleos ou outros tipos de contaminantes. Aplicar uma demão de Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador. Deixe secar e em seguida aplique as demãos posteriores com a diluição indicada.

Aço Carbono

Lixar para eliminar a ferrugem da superfície, remover toda a poeira de lixamento, aplicar um primer anticorrosivo e em seguida aplicar o Epóxi Base Água Veloz na diluição indicada.

Madeira Nova

Deixar totalmente seca e com menos de 20% de umidade (madeiras verdes ou úmidas não deverão ser pintadas). Aplicar uma demão do Epóxi Base Água Veloz diluído a 30% como Selador e deixe secar. Aplique as demãos posteriores com a diluição indicada.

Ao abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo de superfície a ser aplicada, dilua 10 partes de tinta para 1 parte de água potável e misture bem, até quando a homogeneização estiver completa. Repetir para todas as demãos. Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseje aplicar, evitando recortes muito grandes com pincel.

Composição: Água, resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e outros aditivos. Desenvolvido conforme normas NBR 11702 vigente Tipo 4.2.3.1 (Brilhante) e Tipo 4.2.3.2 (Acetinado) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.

Evite inalar os vapores.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

fintasveloz



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região